

## Upute za montažu brtvenih prstena ležajeva prednjih kotača

**Proizvođači:** Audi, Seat, Škoda, VW

**Modeli:**

Audi Az (8Zo)

Seat Cordoba (6L2)  
Ibiza (6L1)

Škoda Fabia (6Y2, 6Y3, 6Y5)  
Roomster (5J)

VW Polo (9N)  
Fox (5Z1)

**Br. rezervnog dijela:**

713 6104 70 (FAG-Kit)


**OE Br.:** 14" 6Q0407623B / E  
(brtveni prsten)

**Br. rezervnog dijela:**

713 6105 70 (FAG-Kit)

713 6105 80 (FAG-kit)

**OE Br.:** 13" 6Q0407623C  
(brtveni prsten)



**Slika 1:** Brtveni prsteni se mogu razlikovati po izgledu i boji!

Onečišćenje na unutarnjoj strani ležaja kotača može uzrokovati oštećenje ležaja i pogrešno snimanje broja okretaja kotača. Do gore navedene greške dolazi zbog oštećenja brtvila ležaja kotača i senzora broja okretaja kotača.

Kod zamjene ležaja kotača koristi se i brtveni prsten koji se stavlja na konus zgloba pogonskog vratila (vidi **sliku 1**).

**Uputa:**

Od polovine septembra 2009. FAG svrstava potrebne brtvene prstene u predmetne setove kao sastavni dio pakiranja! Time je isključena zabuda odnosno pogrešno korištenje neispravnog brtvenog prstena.



Pridržavajte se uputa proizvođača vozila!

Odgovarajuće rezervne dijelove ćete naći u našem on-line katalogu na adresi **www.Schaeffler-Aftermarket.com** ili u RepXpert na adresi **www.RepXpert.com**.

Izdano 08.2009

**FAG 0007**

Pridržano pravo na tehničke izmjene

© 2009 Schaeffler Automotive Aftermarket