



SERVICE INFO



パルスセンサー 544 0095 10

取り外し時の破損

メーカー： シトロエン、フィアット、
フォード、ジャガー、プジョー

型式：

シトロエン： C4、C5、C8
フィアット： Scudo
フォード： Grand C-Max、Mondeo
ジャガー： XF
プジョー： 508、807

エンジン： 2.0 Diesel、2.2 Diesel

部品番号： 544 0095 10

最新の表については、カタログを参照してください。



図1：544 0095 10 – エンジンマネジメント用パルスセンサー

エンジンマネジメントシステムのパルスセンサー（図1）は、クランクシャフト振動ダンパーとは異なる材料で作られており、部品間の腐食が発生する可能性があります。

ほとんどの場合、これにより、取り外し時に部品が破損し、取り外すたびに交換が必要になります。

クランクシャフト振動ダンパーを取り付ける際は、自動車メーカーの規定の締め付けトルクを順守する必要があります。

自動車メーカーの仕様を順守してください！



図2：パルスセンサーとクランクシャフト振動ダンパー